

24 de noviembre de 2021  
UCC-662-2021-PROV-FOD.

### AVISO NO.1. ACLARACIÓN.

#### “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PINTURA DE LA PARED EXTERNA ESTE DEL EDIFICIO DE LA FUNDACIÓN OMAR DENGO”

Estimados Señores:

La Unidad de Compras y Contrataciones de la Fundación Omar Dengo, procede a comunicarles que según la visita técnica efectuada el pasado martes 23 de noviembre y la inspección realizada, la Unidad de Logística y Mantenimiento determino contemplar la siguiente estructura dentro de los trabajos a ejecutar:

- Estructura donde se ubica la cámara de seguridad.  
La estructura se encuentra muy herrumbrada. El trabajo a realizar es el siguiente:
  1. Raspado de la superficie
  2. Colocar dos manos de pintura.

A continuación, se presentan imágenes de la estructura:



Imagen 1. Imagen de la estructura.



**Imagen 2. Imagen de la ubicación de la estructura.**

**Dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, el resto de condiciones permanece invariable.**

Sin más por el momento,

**Jacqueline Adriana Martínez Martínez**  
**Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones.**  
**Fundación Omar Dengo**